

## Sammenfatning af eleftersyn

Etage	Rum	IB	K0	K1	K2	K3	UN
Stuen	Eltavle	6	0	1	1	1	0
Stuen	Bryggers	3	0	0	0	0	0
Stuen	Køkken	3	0	0	0	0	0
Stuen	Stue	2	0	1	0	0	0
Stuen	Entre / Gang	2	0	1	0	0	0
Stuen	Bad	1	0	1	0	0	0
Stuen	Soveværelse	2	0	0	0	0	1
Stuen	Børneværelse midt gang	2	0	1	0	0	0
Stuen	Børneværelse ved stue	2	0	1	0	0	0
Stuen	Ude stue	1	0	1	0	0	0
Stuen	Uden på bygningen	1	0	0	0	0	0
Generelt	-	4	0	0	1	0	0

### Forklaring af karakterer

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

- **IB** – Ingen bemærkninger
- **K0** – Praktisk eller kosmetisk mangel
- **K1** – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
- **K2** – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
- **K3** – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
- **UN** – Bør undersøges nærmere