

Registrering af bygningens tilstand - fortsat

| Bygn.: | Karakter: | Registrering og note: |
|---------------------------|-----------|---|
| 1.8 Spær og lægter | K1 | Bjælkespær er enkelte steder med vindrevner og lidt blødt træ ved udhæng. |
| 2. Ydervægge | | |
| 2.1 Facader/gavle | K2 | Vinduesåbning mod syd er med trænedbrydning især i bunden. Note: Yderligere skadesudvikling må påregnes |
| 2.2 Beklædninger | K2 | Træbeklædning er med vindrevner samt enkelte flækskader og begyndende trænedbrydning. Note: Yderligere skadesudvikling må påregnes |
| 3. Vinduer og døre | | |
| 3.4 Sålbenke | K2 | Vinduesåbninger er uden sålbænke. Note: Der er risiko for vandindtrængning i ydervæg med risiko for skader på især trækonstruktioner |

B. Sekundære bygningsdele

- 7. Gulvkonstruktion og gulve
- 7. Ingen bemærkninger